

図1 接着剤塗布部からスプリンクラーヘッド部分に流下する接着剤(推定)




図2 スプリンクラーヘッドの内部で固着した接着剤(白色部分)